



Il Commissario delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

art. 1. OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)

FUNZIONE 1 - AREA TECNICA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE

PROT.

USCITA

30/06/2011 - 13175

Area: 01-14

Al Sindaco del Comune di **Pizzoli**

Piazza Municipio

67017 - Pizzoli (AQ)

Anticipata via fax. 0862.977997

COMUNE DI PIZZOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA

06. LUG. 2011

Prot. n. 598

Cl. Fs. Cat.

Alla Società Servizi Integrati

c/o Scuola della Guardia di Finanza - Coppito (AQ)

OGGETTO: Sisma 6 Aprile 2009 - Trasmissione esiti di agibilità Comune di Pizzoli.

Con riferimento ai fabbricati ubicati nel territorio di codesto Comune, per i quali risulta effettuato un unico sopralluogo di agibilità, si trasmette l'aggiornamento degli esiti registrati nel database Set Opera.

Sarà cura di detta Amministrazione comunale riscontrare gli elenchi già pubblicati con quello oggetto della presente trasmissione, e provvedere alla pubblicazione degli esiti non risultanti dai suddetti elenchi.

Qualora si dovessero riscontrare esiti incoerenti si prega di contattare la scrivente Funzione. Nel restare a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ING. VINCENZO ANTENUCCI



[Handwritten signature]

Struttura per la Gestione dell'Emergenza
Il Coordinatore
Dott. Roberto PETULLÀ

Nome	Cognome	Indirizzo	Uso	N° Aggregato Dati Catastali	Data Sopralluogo	Esito
Alberto	Salvatore	Via del Fosso, 12	Abitativo	6607200334 Foglio 37, p.lla 2883	03/05/2011	A
Franco	Salvemme	S.S. 80	Deposito	Foglio 10, p.lla 189	03/05/2011	E
Franco	Salvemme	Via San Silvestro, 13	Deposito	6607200492 Foglio 37, p.lla 633	03/05/2011	F
Emidio	Recchiuti	Via Traversa Colle Rosso, 19	Deposito	6607201353 - Ed.1 Foglio 35, p.lla 180	03/05/2011	B
Ioana Flaviu	Ion	Via Chiesa Santo Stefano, 28	Abitativo	6607201074 Foglio 36, p.lla 253	03/05/2011	A
Roberto	Di Marco	Corso Sallustio, snc	Abitativo	6607201200 Foglio 35, p.lla 1673	03/05/2011	A
Roberto Di Marco ed Altri		Via Giorgi, 17/19	Deposito	6607201365 Foglio 35, p.lla 407	03/05/2011	E
Emidio	Recchiuti	Via Traversa Colle Rosso, 19	Deposito	6607201353 - Ed.2 Foglio 35, p.lla 180	03/05/2011	A



Struttura per la Gestione
Emergenza

Dott. Roberto PEILLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNIC.
ING. VINCENZO ANTENUCCI