



**Il Commissario delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo**

art. 1, OPCM 3833/2009

**STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)
AREA TECNICA – FUNZIONE I**

PROT. 9108-U/SGE

L'AQUILA 28/06/2010



Alla c.a. Sig.ra **SERVILIO Silvana**
Via Bova 1
00178 ROMA

p.c. Al COMUNE di PIZZOLI
sede

In riferimento alla Sua richiesta di ulteriore sopralluogo da parte di questa struttura, come già anticipato telefonicamente, si ribadisce che, in conformità alla circolare n°16445 del 31/05/2009 che consente la richiesta di un ulteriore sopralluogo nella propria abitazione, è necessario far pervenire presso questa funzione specifica domanda così composta:

- Perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato (in cui vengano riportate la descrizione del danno e le motivazioni che giustificano un ulteriore sopralluogo);
- Documentazione fotografica.

Non saranno pertanto prese in considerazione domande che perverranno in forma diversa da quella sopra indicata.

Distinti saluti

**Il Responsabile di Funzione
Ing. Vincenzo Antenucci**