

Anno 2014

N°	Ditta	Data pres.	Progettista	Ubicazione	Tipologia lavori
1	GIOIA Barbara e DI VENANZIO Angelo	17.01.2014	Ing. Domenico Sette	Via Colli di Barete	Recinzione + accesso carrabile
2	SABATINI Ida	06.02.2014	Geom. Marino Di Nino	Via Villa Mercato	Ristrutturazione
3	PERILLI Sante	04.03.2014	Arch. Fausto Petrilli	Corso Sallustio	Riparazione aggregato 7200948
4	PESCE Alessandro + altri	12.03.2014	Ing. Danilo Nurzia	Via Pizzoli	Recinzione
5	SANTUCCI Massimo	09.04.2014	Ing. Sergio Ceci	Via dell'Aquila	Manutenzione straordinaria
6	GIORGI COSTA Marzia	10.04.2014	Ing. Sergio Ceci	Via Colli di Barete	Consolidamento muro di sostegno
7	FIORI Simona	22.04.2014	Geom. Salvatore Vitiello	Corso Sallustio	Impianto fotovoltaico
8	MANCINI Anna Maria + altri	15.04.2014	Geom. Marino Di Nino	Via Menghini	Revisione manto di copertura
9	EQUIZI Clara	06.05.2014	Ing. Sergio Ceci	Corso Sallustio	Manutenzione straordinaria
10	GIORGI Antonio	09.05.2014	Ing. Sergio Ceci	Via Colli di Barete	Consolidamento muro sostegno
11	SABATINI Bruno	14.05.2014	Geom. Marino Di Nino	Via Villa Re	Manutenzione straordinaria
12	GIORGI Domenica	21.05.2014	Ing. Federico Focaroli	Via dell'Aquila	Opere interne
13	AZIENDA AGRICOLA F.II MARRONARO di Lino & Rodolfo	29.05.2014	Arch. Fausto Petrilli	Loc. Impianti Sportivi	Riparazione danni sisma 2009
14	CARNICELLA Massimo	29.05.2014	Geom. Valentino Virgili	Via Amicis	Recinzione
15	DI DOMENICO Daniele e SEBASTIANI Gisella	05.06.2014	Ing. Maria Soccorsi	Lott. S.Lucia	Cambio dest. Uso
16	SETTE Antonio	13.06.2014	Ing. Domenico Sette	Via del Vallone	Recinzione
17	MARRONE Danilo Fausto	20.06.2014	Ing. Angelo Sulpizio	Via Collerosso	Ristrutturazione
18	CORSINI Luciano Cond. Bellavista	20.06.2014	Geom. Enrico Lucarini	Via delle Vigne	Isolamento termico
19	GIORGI Stefano e DI CARLO Vilma	23.06.2014	Geom. Marino Di Nino	Viale della Pace	Recinzione e accesso carrabile
20	PRO LOCO PIZZOLI	02.07.2014		Loc. S.Matteo	Rimontaggio casetta
21	CHIARELLO Carmela	24.07.2014	Ing. Claudia Mutignani	Via Teora	Ristrutturazione
22	Cons. "VIA DI CARLO 1"	24.07.2014	Ing. Santino Di Stefano	Via Di Carlo	Riparazione danni sisma 2009
23	Cons. "COLLEMUSINO H007"	30.07.2014	Ing. Rocco Di Nino	Via Collemusino	Riparazione danni sisma 2009
24	SABATINI Bruno	18.09.2014	Geom. Marino Di Nino	Via Villa Re	Manutenzione straordinaria
25	Soc. D.M. COSTRUZIONI di Cicchetti A.	23.09.2014	Ing. Domenico Sette	Via del Vallone	Recinzione + accesso carrabile
26	Cos. "CICCHETTANI AGG. SLR13" n. 7202457	13.10.2014	Ingg. Roberto Regni e Marco Balducci	Via S.Lorenzo	Riparazione danni sisma 2009
27	COMMENTUCCI Fabio	16.10.2014	Geom. Fernando Picchioni	Corso Sallustio	Opere interne

28	PONZI Linda – Agg. 7201060	20.10.2014	Ing. Franco Verzaschi	Via Collemusino	Riparazione danni sisma 2009
29	Cons. “VILLA MERCATO”	30.10.2014	Ing. Santino Di Stefano	Via Villa Mercato	Riparazione danni sisma 2009
30	ANASTASIO Vincenzino	03.11.2014	Ing. Giovannino Anastasio	Corso Sallustio	Opere interne
31	Cons. “GALANTE - Lotto A”	13.11.2014	Ingg. Marco Balducci e Roberto Regni	Via Galante	Riparazione danni sisma 2009
32	Cons. “GALANTE - Lotto B”	13.11.2014	Ingg. Marco Balducci e Roberto Regni	Via Galante	Riparazione danni sisma 2009
33	CAPPELLI Ernesto + altri	20.10.2014	Ing. Santino Di Stefano	Via Villa S.Pietro	Recinzione
34	Cons. “CONCETTA”	21.11.2014	Ing. Roberto Regni	Via S.Lorenzo	Riparazione danni sisma 2009
35	BALADDA Carla	19.12.2014	Ing. Elio Mancinelli	Via Galante	Riparazione danni sisma 2009
36	ZACCARDA Pasqua	28.11.2014	Geom. Valerio Cacciamani	Via Raiolo	Riparazione danni sisma 2009