

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (S.C.I.A.) – Anno 2016

N°	Ditta	Data pres.	Progettista	Ubicazione	Tipologia lavori
1	CONSORZIO "VILLA S. PIETRO E 18"	07/01/2016	Ing. Sergio Ceci + altri	Villa S. Pietro	Riparazione danni sisma 2009
2	CONSORZIO CANDELLETTA/TOFANI	14/01/2016	Geom. Stefano Iovinelli		Riparazione danni sisma 2009
3	CICCHETTI Sandro	16/02/2016	Geom. Sacchetti Simone	Corso Sallustio	Ristrutturazione edificio
4	Soc. ASSUNTA AMITERNINA s.a.s.	16/02/2016	Ing. Sergio Ceci	Loc. "S. Matteo"	Opere completamento opere P.A.C.
5	MONTORSELLI Andrea	05/04/2016	Geom. Sacchetti Simone		Recinzione + accesso carrabile
6	SOC. DI.MA. s.r.l. di Cimini Benedetto		Ing. Marcello Lorenzetti	Aree produttive	Pavimentazione lotto
7	SETTE Paolo	22/03/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Via S. Lucia	Livellamento terreno
8	Soc. CE.ME.C. di PICCHIONE Lucio	23/03/2016	Ing. Santino Di Stefano		Completamento lavori lotto n 6/A
9	CALOISI Claudia	06/04/2016	Ing. Daniela Caloisi	Via del Vallone	Realizzazione accesso + strada
10	CONSORZIO "COLLEMUSINO 10"	07/04/2016	Ing. Farda Chiara	Via Collemusino	Risanamento conservativo aggregato
11	DI CARLO Maurizio	14/04/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Corso Sallustio	Ampliamento bar
12	CONSORZIO "GENTILE F26"	19/04/2016	Ing. Ceci Sergio		Riparazione danni sisma 2009
13	CONSORZIO "VILLA RE C17"	19/04/2016	Ing. Sergio Ceci e Geom. V. Cacciamani		Riparazione danni sisma 2009
14	CONSORZIO "VILLA PERILLI 10"	19/04/2016	Ing. Sergio Ceci		
15	CONSORZIO "VILLA PERILLI 1"	21/04/2016	Ing. Santino Di Stefano		Ristrutturazione aggregato
16	DI STEFANO Maria Antonietta	02/05/2016	Ing. Sulpizio Angelo	Via Amiternum	Mura di sostegno
17	NERI Marco	04/05/2016	Ing. Mauro D'Antonio	Loc. "S. Lorenzo"	Muro di recinzione
18	ROSICA Martina	05/05/2016	Ing. Daniele Massimi	Via dell'Aquila	Muro di sostegno
19	SETTE Angela	05/05/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Via della Caserma	Recinzione
20	DI CARLO Luigi	11/05/2016	Ing. Carlo Bartolomucci	Corso Sallustio	Variante architettonica
21	PONZI Laura	11/05/2016	Geom. Luciano Berardi	Aree produttive	Insegna pubblicitaria
22	CECI Bruno	23/05/2016	Ing. Ceci Sergio	Corso Sallustio	Riparazione danni sisma 2009
23	MASCETTI Concetta	26/05/2016	Arch. Gianluigi Scimia	Via Roma	Opere interne
24	BALADDA Carla	13/06/2016	Ing. Mancinelli Elio		Riparazione danni sisma 2009
25	SULPIZIO Angelo	21/06/2016	Ing. Sulpizio Angelo	Via Nuova	Miglioramento isolamento termico
26	DI TOMMASO Alessandra	28/06/2016	Ing. Di Tommaso Giovanni	Via della Torretta	Opere interne
27	CAPPELLI Ernesto, Maura, SETTE Anna Maria	01/07/2016	Ing. Santino Di Stefano	Loc. "Villa S. Pietro"	Sostituzione infissi esterni
28	CONSORZIO "CROSTAROSA"	01/07/2016	Ing. Simone Curtacci	Corso Sallustio	Riparazione danni sisma 2009
29	ALIMONTI Giuliana	21/07/2016	Ing. Enrico Navarra	Loc. "Fosso S. Lucia"	Recinzione terreno
30	Coop. A.R.L. "NOVALE" di Cavicchia Antonella	03/08/2016	Geom. De Andreis Tamara		
31	RICCI Antonio e CARPENTE Ivana	05/08/2016	Geom. Di Nino Marino	Via dei Frati	Accesso carrabile a sanatoria
32	CONSORZIO "BENVENGA" di Baccante Giancarlo	09/08/2016	Ing. Antonio Masci	Loc. "Benvenga"	Riparazione e miglioramento sismico aggregato
33	CONSORZIO "COLLEMUSINO"	10/08/2016	Ing. Antonio Masci	Via Collemusino	Riparazione danni sisma 2009
34	CONSORZIO "S. MARIA H48" di Farda Aldo	11/08/2016	Ing. Alessandra Carbonara	Via S. Maria	Riparazione danni sisma 2009
35	CICCHETTI Aroldo	24/08/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Loc. "Ara del Colle"	Recinzione terreno
36	COLELLA Gianni	14/09/2016	Ing. Gentile Luca	Via della Fontana	Recinzione terreno
37	DE MEO Daniela	20/09/2016	Ing. Daniele Massimi	Via del Vallone	Demolizione di un fabbricato
38	ALIMONTI Maria Pia	22/09/2016	Ing. Ceci Sergio	Via S. Maria	Manut. straord. Immobile
39	GIOIA Bruno e Maria	22/09/2016	Geom. Sacchetti Simone		Opere interne
40	SERVILIO Giuseppe	22/09/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Corso Sallustio	Ristrutturazione fabbricato
41	CICCOLONE Biagio	23/09/2016	Ing. Carlo Bartolomucci	Corso Sallustio	Variante architettonica unità immobiliare
42	ALIMONTI Angela	28/09/2016	Ing. Enrico Navarra	Loc. "Santa Lucia"	Nuova costruzione
43	COLA Maria Teresa e Livia	19/10/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Via Teramana	Ristrutturazione fabbricato
44	CONSORZIO "SAN LORENZO 47B"	25/10/2016	Progetto Tecnico S.r.l.	San Lorenzo	Riparazione e miglioramento sismico aggregato
45	CONSORZIO "VIA DELLA PRETURA A05b"	25/10/2016	Ing. Ceci Sergio		Riparazione danni sisma 2009
46	Soc. Ecò S.r.l. di Ranieri Elena	28/10/2016	Geom. Valter Di Prospero		Rimozione copertura in eternit
47	Soc. CHE.DI. COSTRUZIONI S.r.l.	18/10/2016	Geom. Pietrucci Nazzareno	Corso Sallustio	Manutenzione straordinaria
48	CICCHETTI Andreina	03/11/2016	Ing. Ceci Sergio	Corso Sallustio	Pavimentazione esterna a sanatoria
49	PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA	09/11/2016	Ing. Crocetti Cesare		Sistemazione e ripristino rete sentieristica
50	DI STEFANO Giandomenico	14/11/2016	Ing. Santino Di Stefano	Via Monte Maino	Muro di recinzione lotti
51	CIPRIANI Stefano	21/11/2016	Ing. Domenico Sette	Via Ranati	Muro di recinzione
52	UBALDELLI Valter	06/12/2016	Geom. Sacchetti Simone	Via Borgo Campo S. Giovanni	Opere Interne (variante)
53	CONSORZIO COLLE SETTE	06/12/2016	Ing. Marziani Moreno	Via Colle	Miglioramento sismico aggregato

Segnalazioni Certificate Inizio Attività (S.C.I.A.) – Anno 2016

54	Soc. DEMAR S.r.l. di Di Pietro Italo	07/12/2016	Ing. Di Donato Assunta	Loc. "Cermone"	Sbancamento terreno
55	MARTINELLI Paola	09/12/2016	Geom. Marci Francesco	Via della Ginestra	Divisione immobiliare
56	Soc. GLAMOUR PARRUCCHIERE	15/12/2016	Geom. Graziano Romano	Via Teora	Insegna pubblicitaria d'esercizio
57	COLAGEO Piera	09/12/2016	Ing. Carlo Bartolomucci	Via S. Giuseppe	Recinzione terreno
58	CUCCHIELLA Rosella	19/12/2016	Geom. Valerio Cacciamani	Corso Sallustio	Insegna pubblicitaria d'esercizio
59	ZECCA Davide	21/12/2016	Ing. Guido Taranta	S.S. 80 dir. Bivio Pozza	Movimento terra
60	SETTE Fabio	29/12/2016	Geom. Fabio Pio	Via Cona di Falso	Recupero sottotetto